

63 粧工連第 15 号  
昭和 63 年 5 月 19 日

傘下会員各位

日本化粧品工業連合会

### 枝毛用コート剤の注意表示について

拝啓 いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、枝毛用コート剤に配合されている成分が原因と考えられる石油ファンヒーターの故障事故が発生致しました。この事故は、揮発性シリコンが空気中に揮散し、この空気を吸い込んだ石油ファンヒーターの内部でこれが燃焼し、その結果生成した二酸化ケイ素等が石油ファンヒーターのセンサー部分に付着することによって、正常な運転を妨げてしまうために起こるものと考えられています。

今般、通商産業省当局のご指導もあり、揮発性シリコンを配合した枝毛用コート剤等にあっては、できるだけ早急に下記の表示を個別の商品に記載するようお願い申し上げます。

なお、こうした事故を抜本的に防止するために、代替品の開発についても併せてご検討下さるようお願い申し上げます。

敬具

### 記

室内空気を取り入れる石油ファンヒーターを使用中の部屋で、つけたり乾かしたりしないで下さい。

配合されている揮発性成分がファンヒーターに吸入され、点火不良や途中消火の原因となることがあります。

(平成 16 年 2 月 6 日打ち直し)