

平成25年10月30日

日本化粧品工業連合会傘下会員各位

日本化粧品工業連合会  
専務理事 内田 康策



揮発性シリコーン配合頭髪用化粧品について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、枝毛用コート剤等の頭髪用化粧品に配合された、シクロペンタシロキサン等の揮発性シリコーンが原因と考えられる石油ファンヒーターの故障事故を防ぐために、これまでに別添の文書を日本化粧品工業連合会傘下会員各位に連絡して処方の変更をお願いするとともに、処方変更までの暫定的な措置として注意表示の記載をお願いしてきたところです。

このたび、一般社団法人日本ガス石油機器工業会から、ここ数年上記に起因すると考えられる事故が増加しているとの申し出があるとともに、上記の対応の周知徹底を図ることについて要請がございました。

日本化粧品工業連合会傘下会員各位におかれましては、平成4年9月28日付4粧工連第56号「揮発性シリコン配合頭髪用化粧品の処方変更について」（「揮発性シリコン」ではなく「揮発性シリコーン」が正しい表現）を再度ご確認の上、この主旨に沿ってご対応くださるようよろしくお願い申し上げます。

なお、日本化粧品工業連合会企画政策会議の検討課題として、「自主基準の見直しと周知徹底」があり、本件は添付のように文書が数回に分けて発出された経緯から文書整理が必要と考え、自主基準としての文書の見直しを行う予定であることを申し添えます。

敬具

4 粧工連第 5 6 号

平成 4 年 9 月 2 8 日

傘下会員各位

日本化粧品工業連合会

揮発性シリコン配合頭髪用化粧品の処方変更について

拝啓 いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、昭和 6 3 年 5 月 1 9 日付 6 3 粧工連第 1 5 号「枝毛用コート剤の注意表示について」及び昭和 6 3 年 7 月 2 1 日付 6 3 粧工連技術第 1 3 号「揮発性シリコン配合枝毛用コート剤の代替品について」をもって、揮発性シリコンを配合した枝毛用コート剤が原因と考えられる石油ファンヒーターの故障事故を防ぐために、揮発性シリコンを配合しない枝毛用コート剤の開発等についてお願い申し上げましたところ、皆様の絶大なるご協力によりこのような事故はその後大きく減っておりました。

ところが、今冬再び同様の事故の増加が目立ってきたとの報告を社団法人日本ガス、石油機器工業会から受けました。

そこで、技術委員会において、収集した情報をもとにその原因を検討した結果、枝毛用コート剤にみられたような処方中に揮発性シリコンを多量に含み、一回の使用量が比較的多く洗い流さない用法の商品であって、かつ使用時にヘアドライヤー等により乾燥させる商品にこうした事故が起きやすいと判断致しました。

つきましては、枝毛用コート剤だけではなく上記の要件を満たすような頭髪用化粧品に揮発性シリコンを配合している製品がありましたならば、早急に処方を変更下さるようお願い申し上げます。

また、処方変更までの暫定的な措置として、個別の商品に次の注意表示をお願いするとともに、揮発性シリコンを配合しない頭髪用化粧品に切り替えられた場合には、旧商品との区別がつくような方途を商品に講じるようお願い申し上げます。

室内空気を取り入れるファンヒーターを使用中の部屋で、つけたり乾かしたりしないで下さい。

配合されている揮発性成分がファンヒーターに吸入され、点火不良や消火の原因となることがあります。

以上何卒よろしくようお願い申し上げます。

敬 具

<参考>

63 粧工連第 15 号  
昭和 63 年 5 月 19 日

傘下会員各位

日本化粧品工業連合会

枝毛用コート剤の注意表示について

拝啓 いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、枝毛用コート剤に配合されている成分が原因と考えられる石油ファンヒーターの故障事故が発生致しました。この事故は、揮発性シリコンが空気中に揮散し、この空気を吸い込んだ石油ファンヒーターの内部でこれが燃焼し、その結果生成した二酸化ケイ素等が石油ファンヒーターのセンサー部分に付着することによって、正常な運転を妨げてしまうために起こるものと考えられています。

今般、通商産業省当局のご指導もあり、揮発性シリコンを配合した枝毛用コート剤等にあつては、できるだけ早急に下記の表示を個別の商品に記載するようお願い申し上げます。

なお、こうした事故を抜本的に防止するために、代替品の開発についても併せてご検討下さるようお願い申し上げます。

敬具

記

室内空気を取り入れる石油ファンヒーターを使用中の部屋で、つけたり乾かしたりしないで下さい。

配合されている揮発性成分がファンヒーターに吸入され、点火不良や途中消火の原因となることがあります。

(平成 16 年 2 月 6 日打ち直し)

<参考>

63 粧工連技術第 13 号  
昭和 63 年 7 月 21 日

傘下会員各位

日本化粧品工業連合会  
技術委員長 木村 勝

揮発性シリコン配合枝毛用コート剤の代替品について

拝啓 いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、昭和 63 年 5 月 19 日付 63 粧工連第 15 号「枝毛用コート剤の注意表示について」をもちまして、揮発性シリコンを配合した枝毛用コート剤が原因と考えられます石油ファンヒーターの故障事故を防ぐために、揮発性シリコンを配合した枝毛用コート剤に対する使用上の注意表示の実施及び揮発性シリコンを用いない製品の開発についてお願い申し上げました。

製品への注意表示の実施を一刻も早く実施して頂くことは言うまでもないことですが、こうした事故を防止するためには、揮発性シリコンを配合しない枝毛用コート剤に処方を変更していただくことが根本的な解決策でございますので、代替品への切り換えをできるだけ速やかに実施して頂き、注意表示はそれまでの暫定的な方策とお考え下さいますよう重ねてお願い申し上げます。

なお、揮発性シリコンを配合しない枝毛用コート剤に切り換えられた場合には、旧商品と新商品の区別がつくような方途を商品に講じて下さるよう合わせてお願い申し上げます。

敬具

(平成 16 年 2 月 6 日打ち直し)